

12. Внутренние сантехнические и эл. технические устройства	10	100	10	80	8,0
Итого:	100	-	100	-	71,77

Полученный результат округляем до 1%, физический износ обследуемого здания составляет 72%.

По результатам обследования в целом здание оценивается как **недопустимое состояние** - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

Здание клуба с. Ленино - филиала МБУК "Ленинский ПЦКД" расположенное по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино, ул. Ленина, 2Б, не пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Главный инженер



О.А. Ковырин