

1. ВВЕДЕНИЕ

Основания для проведения обследования:

Договор № 181 от 24 сентября 2012г. заключенный между МУП «Архитектор» Липецкого муниципального района в лице директора Ю. А. Сынькова, действующего на основании Устава и директором МБУК "Ленинский ПЦКД" И.Ю. Савельевой, действующей на основании Устава на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания клуба с. Ленино - филиала МБУК "Ленинский ПЦКД" расположенного по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино, ул. Ленина, 2Б, на предмет дальнейшей эксплуатации.

Сведения о наличии допуска к работам:

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 343 от 16.07.2012г. выдано члену саморегулируемой организации МУП «Архитектор» Липецкого муниципального района на основании решения Контрольного комитета СРО проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» №16КДК от 16.07.2012г.

2. ОБЪЕКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объектом обследования является одноэтажное здание, расположенное по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино, ул. Ленина, 2Б.

3. ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Целью данного обследования являлась оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания клуба с. Ленино - филиала МБУК "Ленинский ПЦКД" расположенного по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино, ул. Ленина, 2Б, на предмет дальнейшей эксплуатации.

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Здание клуба состоит из основного здания и пристроек.

Год постройки основного здания Лит. А до 1917г., основной пристройки Лит. А1 неизвестен, основной пристройки Лит. А2 1990г., основной пристройки Лит. А3 1990г. пристройки Лит. а неизвестен (согласно копии технического паспорта БТИ предоставленном заказчиком).

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ:

Основное здание Лит. А.

Фундамент – бутовый, ленточный.

Стены – кирпичные, толщиной 640мм.

Перекрытие – деревянное, утепленное.